



YAMAHA TECH-INFO 2008



| N° | Modèle | Problème | Date | Importance | Remarques |
|-------------|----------------|--|-------------------|---------------|-----------|
| 0801 | MT-03 | Gaine d'échappement fondue | 10.03.2008 | RAPPEL | |
| 0802 | XJR1300 | Mauvais ralenti / Accoups moteur à vitesse constant | 10.03.2008 | RAPPEL | |
| 0803 | FJR1300A/AS | Le moteur ne prend pas les tours en altitude | 12.03.2008 | | |
| 0804 | Divers | Commande de duplicata de clé | 12.03.2008 | | |
| 0805 | TZR50R1 | Divers problèmes / Kit de protection | 14.03.2008 | | |
| 0806 | EW50 | Durite de frein avant pourrait coincer | 17.04.2008 | RAPPEL | |

Gras = Action de rappel